



Державна служба України з питань праці

⚠️ Трагедія під час монтажу вітровимірювальної щогли на Хмельниччині

У Хмельницькій області під час монтажу вітровимірювальної щогли обірвався один із фіксуєчих тросів. Конструкція впала набік разом із двома верхолазами.

На жаль, один із працівників отримав смертельні травми.

Обставини події з'ясовує спеціальна комісія.

Щоб запобігти таким випадкам, необхідно:

🔍 Проводити огляд металоконструкцій і кріплень на наявність тріщин, деформацій та їх відповідність технічній документації.

🔧 Перед підйомом перевіряти стійкість щогли та надійність тросів.

👤 Виконувати монтаж лише під керівництвом відповідальної особи і за проєктом виконання робіт.

📋 Застосовувати страхувальні системи для кожного верхолаза.

👍 Пам'ятайте: належна підготовка робочого місця та правильне використання засобів захисту — це основа безпеки і збереження життя!