



Державна служба з питань праці

В Івано-Франківській області під час навантаження трактором мішків з йодокліном (дезінфікуючим засобом), тракторист не помітив оператора машинного доїння та здійснив наїзд, притиснувши її ковшем трактора до мішків.

Унаслідок інциденту працівниця отримала тяжкі травми ніг.
Обставини нещасного випадку з'ясовує спеціальна комісія.

Щоб запобігти подібним випадкам ⚠️ необхідно:

- ✅ забезпечувати організацію безпечних маршрутів руху техніки та позначати зони, заборонені для перебування сторонніх працівників;
- ✅ чітко розділяти зони руху транспортних засобів і працівників – маркуванням, огороженням або попереджувальними знаками;
- ✅ здійснювати вантажно-розвантажувальні роботи лише під керівництвом відповідальної особи, яка координує дії водіїв і працівників;
- ✅ забороняти перебування працівників у зоні дії навантажувального обладнання;
- ✅ забезпечити належну справність техніки та навісного обладнання, особливо систем сигналізації, дзеркал і оглядових камер;
- ✅ виконувати маневри лише за умови повної видимості або за допомогою сигнальника;
- ✅ проводити навчання та інструктажі з охорони праці працівникам щодо безпечної організації руху техніки на території підприємства;
- ✅ використовувати сигнальний одяг для покращення видимості працівників у зоні роботи техніки.

💡 Пам'ятайте: навіть коротка втрата видимості може призвести до тяжких травм.

Безпека починається з чіткої організації руху, уважності та узгоджених дій між оператором техніки й працівниками поруч!