

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці надає консультації онлайн

Полюві роботи під ЛЕП: ризик, якого не видно

Полюві роботи під ЛЕП: ризик, якого не видно — небезпека, яку не можна ігнорувати! ⚡

Високовольтні лінії електропередачі (ЛЕП) — це потенційне джерело смертельної небезпеки під час виконання сільськогосподарських робіт.

📌 Що варто знати та дотримуватися:

✅ Не наближайтеся до проводів ближче ніж на 30 м — особливо під час роботи комбайнів, обприскувачів, навантажувачів або під час розкладання й перевезення металевих конструкцій.

☀️ Працуйте тільки у світлу пору доби та за хорошої видимості. У тумані чи вночі небезпека зростає в рази.

⚠️ Встановлюйте попереджувальні знаки у місцях, де ЛЕП перетинають поля або проходять поблизу маршрутів техніки.

🚫 Заборонено розміщення тимчасових споруд і стоянок техніки під проводами.

🚫 У разі пошкодження лінії — **НІКОЛИ** не наближайтесь до обірваного проводу!

🚒 Негайно відійдіть на безпечну відстань (не менше 8 м) і повідомте аварійні служби!

⚡ Нагадуємо: електричний струм не має запаху, кольору і не попереджає про себе.

! Будь-яке нехтування правилами — це ризик для життя!

🗣️ Розповсюджуйте серед колег і працівників.

🛡️ Захистити себе — означає зберегти не тільки врожай, а й здоров'я і життя!

🔍 Дізнатися більше про безпеку праці ви можете за посиланнями:

🔗 Сайт Держпраці: <https://dsp.gov.ua/>

🔗 Інформаційний портал: https://www.pratsia.in.ua/safe_work.php