



Державна служба з питань праці

В Івано-Франківській області під час роботи садчик намагався вручну витягнути залишки бракованої цегли, що застрягли між привідним барабаном та приводом транспортерної стрічки. У цей момент його руку затягнуло в зону рухомого елемента, внаслідок чого працівник отримав травматичну ампутацію другого пальця лівої руки.

Обставини нещасного випадку з'ясовує спеціальна комісія.

Щоб запобігти подібним випадкам, необхідно:

! Забороняти ручне очищення, регулювання та втручання у роботу транспортерів та іншого обладнання під час їх роботи.

➔ Очищення механізмів здійснювати лише після повної зупинки, відключення від живлення та блокування повторного пуску.

🔧 Експлуатувати обладнання тільки за наявності справних огорожень і захисних кожухів, що унеможлиблюють доступ до небезпечних зон.

🔧 Забезпечувати регулярний технічний огляд транспортних механізмів, особливо приводних вузлів та зон, де можливе затягнення.

📘 Інструктувати працівників щодо безпечних методів роботи з конвеєрами та іншими механізмами.

🧤 Використовувати належні засоби індивідуального захисту — щільно прилягаючі рукавиці та спецодяг, який не може бути захоплений рухомими частинами.

⚙️ Організовувати роботу так, щоб мінімізувати потребу у ручному втручанні, застосовувати механізоване очищення чи спеціальні інструменти.

Пам'ятайте: втручання в роботу незупиненого обладнання — це завжди підвищена небезпека.

Безпека починається з повного знеструмлення, використання огорожень та суворого дотримання правил експлуатації!